



**TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI**  
**Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarları Grup Başkanlığı**  
**Kimya Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü**

Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 416 64 21 Fax: +90 (312) 416 62 60 E-posta:kimyalab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

*HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER*  
*CHEMISTRY LABORATORY (ANKARA)*

Address:Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ ANKARA  
Tel:+90 (312) 416 64 21 Fax: +90 (312) 416 62 60 E-mail:kimyalab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

351540

07-17

**MUAYENE VE DENEY RAPORU**  
*TEST REPORT*

**Deneyi Talep Eden** : ABK MAKİNA-BANU KİNET  
(Adı,Adresi,Şehir vb.)  
*Customer (Name,Address,City etc.)* Cumhuriyet Mah. Şenkartal 7. Sok. No:20/1 Kepez --ÇANAKKALE)

**DeneY Talep Tarihi/No** : 05.07.2017 / 182743  
*Order Date / No*

**Numunenin Tanımı** : OG Buşing İzolasyon Kapağı Numunesi, , , - , - , 1.00 takım  
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)  
*Sample Description (Type,Mark,Model etc.)*

**Numune Kabul Tarihi** : 05.07.2017  
*Test Item Receipt Date*

**Deneylerin Yapıldığı Tarih** : 05.07.2017 - 21.07.2017  
*Date of Test*

**Uygulanan Standard / Metod** : İlgili standartlar müteakip sayfalarda verilmiştir.  
*Applied Standard/Method*

**Raporun Sayfa Sayısı** : 2  
*Number of pages of the report*

**Açıklamalar** : ÖZEL İSTEK  
*Remarks*

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

*The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.*

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

*This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .*



Mühür/  
Seal

Tarih/  
Date

**DeneY Sorumlusu**  
*Person in charge of tests*

Tuğçe ULAŞ  
Uzman Yardımcısı

**Kontrol Eden**  
*Reviewer*

Gamze ÖZHAN TAS  
Kıdemli Kimyager

**Onaylayan**  
*Approved by*

Gamze ÖZHAN TAS  
Laboratuvar Müdürü V.

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.


Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

*This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.*

*This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate*

## MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

ÖZELLİKLER	BULUNAN SONUÇLAR
TRAFO YAĞINA DİRENÇ SONRASI GERİLME DAYANIMI (MPa) (23°C'de 168 saat sonra) (TS EN ISO 527-1)	5,5



Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

